

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 11:56

Link do produktu: <https://www.lcd-pixel.com/silniczek-w-licznik-bmw-e38-e39-e53-x5-p-83.html>



SILNICZEK W LICZNIK BMW E38 E39 E53 X5

Cena

79,90 zł

Opis produktu

SILNICZEK W LICZNIK BMW E38 E39 E53 X5

stan: 100% sprawny

Opis usterki:

wadliwe działanie wskaźników spowodowane jest często nieumiejętną próbą naprawy pixeli. Problem objawia się najczęściej całkowitym brakiem działania, błędnymi wskazaniami, bądź lataniem wskazówek. Powodem jest wadliwe działanie silniczka. Na tej aukcji dokonujesz zakupu nowego silniczka.

Uwaga! Jakość tego podzespołu została przez nas wielokrotnie potwierdzona.

Silniczek w licznikach BMW

- E53 (X5)
- E38
- E39