


Link do produktu: <https://www.lcd-pixel.com/wyswietlacz-12-ford-focus-kuga-galaxy-c-max-p-38.html>



WYŚWIETLACZ 1/2 FORD FOCUS KUGA GALAXY C-MAX

Cena

449,90 zł

Opis produktu

Wyświetlacz 1/2 licznika w FORD C-MAX / GALAXY / KUGA / FOCUS

stan: wyświetlacz nowy, 100% sprawny, oryginalnie zapakowany

Opis usterki:

zanikające pixele, nieczytelny wyświetlacz, rozmazywanie się obrazu podczas wysokich temperatur. Wszystkie te usterki spowodowane są wadliwym działaniem wyświetlacza. Likwidacja problemu następuje poprzez jego zakup i wymianę na nowy.

Pasuje do:

- Ford C-MAX (2007-2010)
- Ford GALAXY (2006-2012)
- Ford KUGA (2008-2012)
- Ford FOCUS (2008-2011)

• Ford C-Max (2003-2010):

7M5T-10849-JB ; 4M5T-10849-EM ; 19132533 ; ; 19109F16 ; 4M5T-10849-JN ; 3M5T-10849-GJ ; ; 4M5T-10849-GM ; 1930A9C6 ;
3M5T-10849-EH ; ; 38403BCC ; 8V4T-10849-EF ; VP8V4F-10849-EF ; ; 4M5T-10849-JM ; 4M5T-10849-EN ; 19172C6A ; ;
3M5T-10849-GK ; 4M5T-10849-LN ; 4M5T-10849-GS ; ; 7M5T-10849-CC ; 7M5T-10849-EB ; 4M5T-10849-LR ; ; 19741801 ;
4M5T-10849-LM ; 8V4T-10849-HE ; ; 3M5T-10849-GH ; 8V4T-10849-GJ ; 3M5T-10849-AH ; ; 8V4T-10849-JF ; 4M5T-10849-GR ;
4M5T-10849-EP ; ; 1911C7BF ; 1913D883 ; 4M5T-10849-JR ; ; 195B30AC ; 3M5T-10849-EJ ; 38413F1C ; ; 4M5T-10849-GN ;
4M5T-10849-LS ; 8V4T-10849-GF ; ; 4M5T-10849-CN ; 4M5T-10849-ER ; 4U7T-10849-LM ; ; 3M5T-10849-EG ; VP8V4F-10849-GE
; 8V4T-10849-GE ; ; VP8V4F-10849-EK ; 8V4T-10849-EK ; VP8V4F-10849-GG ; ; 8V4T-10849-GG ; 7M5T-10849-GB ;
4M5T-10849-EL ; ; VP8V4F-10849-JG ; 8V4T-10849-JG ; 4M5T-10849-LP ; ; 1977EC05 ; 4M5T-10849-GP ; VP8V4F-10849-JK ; ;
8V4T-10849-JK ; 8V4T-10849-LE ; VP8V4F-10849-LE ; ; 3M5T-10849-JJ ; 4M5T-10849-JS ; 3M5T-10849-LK ; ; 7M5T-10849-CB ;
4M5T-10849-AG ; 8V4T-10849-LF ; ; VP8V4F-10849-LF ; 3U7T-10849-GL ; 8V4T-10849-JJ ; ; 8V4T-10849-JH ; 4M5T-10849-MP ;
7M5T-10849-KB ; ; 8V4T-10849-FF ; 4M5T-10849-EK ; 8V4T-10849-LH ; ; 7M5T-10849-LB ; 19792361 ; 8V4T-10849-GH ; ;
4M5T-10849-JP ; 8V4T-10849-LG ; VPV4F-10849-LG ; ; 3M5T-10849-CH ; 4M5T-10849-AM ; 8V4T-10849-LJ ; ; 4M5T-10849-CM ;
4M5T-10849-CL ; 7M5T-10849-AB ; ; 3U7T-10849-EL ; 8V4T-10849-EJ ; 3M5T-10849-LG ; ; 8V4T-10849-EE ; 3M5T-10849-AJ ;
4M5T-10849-JL ; ; 8V4T-10849-EH ; VP8V4F-10849-EH ; 8V4T-10849-EG ; ; 8V4T-10849-GK ; 4M5T-10849-MR ; 4M5T-10849-BM ;
; 8V4T-10849-FJ ; 3M5T-10849-BH ; 3M5T-10849-EM ; ; 3M5T-10849-EK ; 8V4T-10849-KE ; 3M5T-10849-AF ; ; 4M5T-10849-FM ;
4M5T-10849-ES ; 4M5T-10849-KR ; ; 8V4T-10849-FE ; 8V4T-10849-HF ; 8V4T-10849-FH ; ; 4M5T-10849-LK ; 3M5F-10A855-A ;
4M5T-10849-BJ ; ; 4M5T-10849-HR ; 4M5T-10849-HR ; 4M5T-10849-HN ; ; 7M5T-10849-FB ; 4M5T-10849-LJ ; 4U7T-10849-EM ; ;
3M5T-10849-LJ ; 8V4T-10849-HG ; 4M5T-10849-AJ ; ; 18704FE7 ; 8V4T-10849-FK ; 4U7T-10848-FK ; ; 8V4T-10849-FG ;
8V4T-10849-HK ; 3M5T-10849-DJ ; ; 8V4T-10849-KF ; 4M5T-10849-AN ; 4M5T-10849-HM ; ; 3M5T-10849-HJ ; 4M5T-10849-GK ;
7M5T-10849-AE ; ; 4M5T-10849-FR ; 8V4T-10849-HJ ; 4M5T-10849-DK ; ; 4M5T-10849-KP ; 4M5T-10849-FP ; 4M5T-10849-FN ; ;
7M5T-10849-CD ; 8V4T-10849-JE ; VP8V4F-10849-JE ; ; 3M5T-10849-MJ ; 4U7T-10849-ES ; 4M5T-10849-KS ; ; 4M5T-108489-HP ;

3M5T-10849-FJ;

• **Ford Focus (2005-2010):**

1912E6A6|4M5T-10849-EM; ; 384087EA|3M5T-10849-EJ; ; 187247A6|18731C1F|4M5T-10849-AL; ;
1872F2CE|18746D9F|4M5T-10849-AJ; ; 4M5T-10849-LN; 4M5T-10849-ER; 4M5T-10849-FN; ; 1897AFBD|4M5T-10849-CL; ;
18732721|18757A46|18762494|18762693|4M5T-10849-AM; ; 1916E7A3|191794DD|19179940|4M5T-10849-EN; ;
4M5T-10849-DL; 4M5T-10849-BK; 4M5T-10849-AG; ; 1933BF95|19362CB7|19362D88|4M5T-10849-GM; ;
19748559|4M5T-10849-LR; ; 19333B31|19377366|4M5T-10849-GN; ; 4M5T-10849-CJ; 4M5T-10849-AH; 6M5T-10849-PG; ;
8V4T-10849-JF|VP8V4F-10849-JF; ; 610068|6M5T-10849-NG; ; 4M5T-10849-JR|1954A44B; ; 7M5T-10849-GB|GB0A5D78; ;
1873380A|4M5T-10849-AK; ; 19384777|4M5T-10849-GP; ; 1893EC9F|189B5E10|4M5T-10849-CM; ;
1935FE3D|4M5T-10849-GS; ; 8V4T-10849-LF; 8V4T-10849-EH; 8V4T-10849-GH; ; 4M5T-10849-JN; 4M5T-10849-JP;
8V4T-10849-GJ; ; 191616AD|4M5T-10849-ES; ; 8V4T-10849-EF|VP8V4F-10849-EF; ; 8V4T-10849-GF|VP8V4F-10849-GF; ;
18970DE8|4M5T-10849-CK; ; 193CD436|4M5T-10849-GR; ; 4M5T-10849-JM; 3M5T-10849-GK; 8V4T-10849-FK; ;
4M5T-10849-EP; 4M5T-10849-JS; 4M5T-10849-BM; ; 8V4T-10849-LJ|VP8V4F-10849-LJ; ; 8V4T-10849-LG|VP8V4F-10849-LG; ;
8V4T-10849-EL|VP8V4F-10849-EL; ; 4M5T-10849-LP; 8V4T-10849-EE; 4M5T-10849-DM; ;
191E1F10|7M5T-10849-EB|EB0A029B|EB0F6732|EB0F6758; ; 19568F55|1958EB9A|19591B67|7M5T-10849-JB|JB09C4A4; ;
8V4T-10849-LH|VP8V4F-10849-LH; ; 8V4T-10849-GE|VP8V4F-10849-GE; ; 8V4T-10849-GG|VP8V4F-10849-GG; ;
8V4T-10849-GK; 6M5T-10849-NF; 8V4T-10849-EG; ; 8V4T-10849-LK|VP8V4F-10849-LK; ; 8V4T-10849-JH|VP8V4F-10849-JH; ;
8V4T-10849-EK|VP8V4F-10849-EK; ; 8V4T-10849-AF|VP8V4F-10849-AF; ; 4M5T-10849-DJ; 4M5T-10849-BJ; 4M5T-10849-KR; ;
4M5T-10849-FM; 8V4T-10849-FH; 7M5T-10849-PB; ; 6M5T-10849-PF; 8V4T-10849-JJ; 7M5T-10849-CD; ;
1972E658|1973063D|4M5T-10849-LM; ; 8V4T-10849-MF; 4M5T-10849-HP; 4M5T-10849-HR; ; 4M5T-10849-FP;
4M5T-10849-HM; 8V4T-10849-FJ; ; 7M5T-10849-BB; 7M5T-10849-DB; 4M5T-10849-BL; 4M5T-10849-KM; 7M5T-10849-CB;
8V4T-10849-JK; ; 8V4T-10849-EJ|VP8V4F-10849-EJ; ; 7M5T-10849-CE; 8V4T-10849-AJ; 7M5T-10849-AE; ;
8V4T-10849-HH|VP8V4F-10849-HH; ; 8V4T-10849-CF; 8V4T-10849-AH; 4M5T-10849-FR; ; 3M5T-10849-FB|3M5T-10849-FJ; ;
3M5F-10A855-A|4U7T-10849-AN; ; 4U7T-10849-CN; 7M5T-10849-FB; 3M5T-10849-AJ; ; 8V4T-10849-JG|VP8V4F-10849-JG; ;
197D6746|4M5T-10849-LS; ; 6M5T-10849-NH; 4M5T-10849-HN; 4M5T-10849-HS; ; 4M5T-10849-FS; 8V4T-10849-FE;
8V4T-10849-HJ; ; 7M5T-10849-AB|AB0095D3; ; 42445EBA|4U7T-10849-EM; ; 8V4T-10849-JE|VP8V4F-10849-JE; ;
4264B52|4U7T-10849-GM; ; 428661BB|4U7T-10849-JM; ; 7M5T-10849-HB; 4M5T-10849-KP; 3M5T-10849-GJ; ; 8V4T-10849-HE
; 4U7T-10849-BM; 4U7T-10849-BN; ; 3M5T-10849-BJ; 8V4T-10849-CH; 8V4T-10849-FF; ; 3840579D|3M5T-10849-EH; ;
8V4T-10849-AK|VP8V4F-10849-AK; ; 4M5T-10849-EL; 8V4T-10849-HF; 4M5T-10849-DK; ; 8U4T-10849-GF|VP8UF-10849-GF; ;
7M5T-10849-NB|NB097678; ; 7M5T-10849-AC|AC014401; ; 4M5T-10849-KN; 8V4T-10849-HK; 7M5T-10849-AD; ;
8V4T-10849-MK; 7M5T-10849-KB; 3M5T-10849-HJ; ; 4M5T-10849-CN; 8V4T-10849-KH; 8V4T-10849-BF; ; 3M5T-10849-HH;
8V4T-10849-MH; 8V4T-10849-KJ; ; 8V4T-10849-DH; 8V4T-10849-DJ; 4M5T-10849-KS; ; 4M5T-10849-MS; 8V4T-10849-MJ;
8V4T-10849-KE; ; 8V4T-10849-BK; 7M5T-10849-RB; 4M5T-10849-CH; ; 7M5T-10849-MB; 4U7T-10849-FS; 8V4T-10849-HG; ;
4U7T-10849-JN; 8V4T-10849-BJ; 4M5T-10849-MR; ; 8V4T-10849-KF; 8V4T-10849-ME; 8V4T-10849-DF; 8V4T-10849-BH;
4M5T-10849-MM; 8V4T-10849-CK; ; 8V4T-10849-DK; 8U4T-10849-HJ; 4M5T-10849-GL; ; 8U4T-10849-BM; 7M5T-10849-DD;
8V4F-10849-HG; ; 8V4F-10849-HF; ;

• **Ford Galaxy (2006-2012):**

8M2T-10849-NC; 8M2T-10849-RC; 6M2T-10849-NG; ; 6M2T-10849-AJ; 6M2T-10849-RK; 6M2T-10849-CN; ; 8M2T-10849-CA;
VP6M2F-10849-CJ; 6M2T-10849-CJ; ; 8M2T-10849-ND; VP8M2T-10849-ND; 6M2T-10849-LF; ; VP6M2T-10849-LF;
8M2T-10849-PC; 8M2T-10849-RB; ; 8M2T-10849-GC; 6M2T-10849-JG; VP6M2F-10849-JG; ; 6M2T-10849-GL;
VP6M2F-10849-GL; 6M2T-10849-DJ; ; VP6M2F-10849-DJ; 6M2T-10849-LG; 8M2T-10849-GD; ; 8M2T-10849-RD;
VP8M2T-10849-RD; 6M2T-10849-DN; ; VP6M2T-10849-DN; 6M2T-10849-RH; BS7T-10849-GG; ; 6M2T-10849-AK;
VP6M2F-10849-AK; 6M2T-10849-RJ; ; VP6M2F-10849-RJ; 6M2T-10849-JF; VPM2F-10849-JF; ; 6M2T-10849-JK;
VP6M2T-10849-JK; 6M2T-10849-EM; ; 6M2T-10849-CL; VP6M2F-10849-CL; 6M2T-10849-LH; ; VP6M2F-10849-LH;
6M2T-10849-RF; 8M2T-10849-GB; ; 8M2T-10849-SD; 6M2T-10849-NJ; 8M2T-10849-SC; ; 6M2T-10849-GN; 6M2T-10849-RG;
BS7T-10849-DD; ; 8M2T-10849-NB; VP8M2T-10849-BB; 8M2T-10849-CD; ; CS7T-10849-GC; 6M2T-10849-DK;
8M2T-10849-HC; ; 6M2T-10849-LK; VP6M2T-10849-LK; 8M2T-10849-HD; ; BS7T-10849-DE; 6M2T-10849-NH;
VP6M2F-10849-NH; ; 6M2T-10849-NK; 6M2T-10849-HM; 8M2T-10849-ED; ; 8M2T-14C206-BD; 8M2T-10849-GA;
VP8M2T-10849-GA; ; 8M2T-10849-SB; 6M2T-10849-GK; 8M2T-10849-NA; ; VP8M2T-10849-NA; CS7T-10849-HB;
8M2T-10849-DD; ; 8M2T-10849-PD; AM2T-10849-GC; VPAM2T-10849-GC; ; 6M2T-10849-PJ; 6M2T-10849-DM;
6M2T-10849-CM; ; 6M2T-10849-SK; VP6M2T10849SK; 6M2T-10849-RE; ; VP6M2F-10849-RE; BS7T-10849-CE;
VPBS7F-10849-CE; ; 6M2T-10849-MF; 6M2T-10849-HL; 6M2T-10849-MH; ; CS7T-10849-GD; 8M2T-10849-BA;
8M2T-10849-BD; ; 6M2T-10849-LJ; CS7T-10849-GB; 6M2T-10849-SH; ;

• **Ford Kuga (2008-2012):**

8V4T-10849-GK|VP8V4F-10849-VK; ; 8V4T-10849-GJ|VP8V4F-10849-GJ; ; 8V4T-10849-LJ|VP8VF-10849-LJ; ;
8V4T-10849-GH|VP8VF-10849-GH; ; 8V4T-10849-GL|VP8V4F-10849-GL; ; 8V4T-10849-LF|VP8V4F-10849-LF; ; 8V4T-10849-LH;
8V4T-10849-GF; ; 8V4T-10849-LK; 8V4T-10849-JH; ; 8V4T-10849-LM|VP8V4F-1049-LM; ; 8V4T-10849-EJ|VP8V4F-10849-EJ; ;
8V4T-10849-GN|VP8V4F-10849-GN; ; 8V4T-10849-EF|VP8V4F-10849-EF; ; 8V4T-10849-EH|VP8V4F-10849-EH; ;
8U4T-10849-GK|VP8U4F-10849-GK; ; 8V4T-10849-JJ; 8V4T-10849-GG; ; 8V4T-10849-LG|VP8V4F-10849-LG; ; 8V4T-10849-FF;
8V4T-10849-GM; ; 8V4T-10849-HF; 8V4T-10849-HK; ; 8V4T-10849-JK|VP8V4F-10849-JK; ; 8V4T-10849-HJ; 8V4T-10849-BH;
8V4T-10849-HL; 8V4T-10849-HH; ; 8U4T-10849-LM|VP8U4F-10849-LM; ; 8V4T-10849-KE; 8V4T-10849-DJ; ; 8V4T-10849-MK;
8V4T-10849-MH; ; 8V4T-10849-HG; 8V4T-10849-HM; ; VP8V4T-10849-MJ; 8V4T-10849-MJ; ; 8V4T-10849-HN