


Link do produktu: <https://www.lcd-pixel.com/wyswietlacz-fis-licznik-ford-c-max-s-max-focus-kuga-galaxy-p-39.html>



WYŚWIETLACZ FIS LICZNIK FORD C-MAX S-MAX FOCUS KUGA GALAXY

Cena

549,90 zł

Opis produktu

Wyświetlacz FULL FIS (pełny FIS) licznika w Ford C-MAX / GALAXY / KUGA / FOCUS / S-MAX

stan: wyświetlacz nowy, 100% sprawny, oryginalnie zapakowany

rozmiar: 72x82mm (120x179 pixeli)

Opis usterki:

zanikające pixele, nieczytelny wyświetlacz, rozmazywanie się obrazu podczas wysokich temperatur. Wszystkie te usterki spowodowane są wadliwym działaniem wyświetlacza. Likwidacja problemu następuje poprzez jego zakup i wymianę na nowy.

Pasuje do:

- Ford C-MAX (2003-2010)
- Ford GALAXY (2006-2012)
- Ford KUGA (2008-2012)
- Ford FOCUS (2005-2010)
- Ford S-MAX (2006-2016)

Lista kompatybilnych numerów liczników (uwaga! jeżeli Twojego numeru licznika nie ma na liście to nie oznacza, że wyświetlacz nie pasuje!):

Ford C-Max:

7M5T-10849-JB ; 4M5T-10849-EM ; 19132533 ; 19109F16 ; 4M5T-10849-JN ; 3M5T-10849-GJ ; 4M5T-10849-GM ; 1930A9C6 ; 3M5T-10849-EH ; 38403BCC ; 8V4T-10849-EF ; VP8V4F-10849-EF ; 4M5T-10849-JM ; 4M5T-10849-EN ; 19172C6A ; 3M5T-10849-GK ; 4M5T-10849-LN ; 4M5T-10849-GS ; 7M5T-10849-CC ; 7M5T-10849-EB ; 4M5T-10849-LR ; 19741801 ; 4M5T-10849-LM ; 8V4T-10849-HE ; 3M5T-10849-GH ; 8V4T-10849-GJ ; 3M5T-10849-AH ; 8V4T-10849-JF ; 4M5T-10849-GR ; 4M5T-10849-EP ; 1911C7BF ; 1913D883 ; 4M5T-10849-JR ; 195B30AC ; 3M5T-10849-EJ ; 38413F1C ; 4M5T-10849-GN ; 4M5T-10849-LS ; 8V4T-10849-GF ; 4M5T-10849-CN ; 4M5T-10849-ER ; 4U7T-10849-LM ; 3M5T-10849-EG ; VP8V4F-10849-GE ; 8V4T-10849-GE ; VP8V4F-10849-EK ; 8V4T-10849-EK ; VP8V4F-10849-GG ; 8V4T-10849-GG ; 7M5T-10849-GB ; 4M5T-10849-EL ; VP8V4F-10849-JG ; 8V4T-10849-JG ; 4M5T-10849-LP ; 1977EC05 ; 4M5T-10849-GP ; VP8V4F-10849-JK ; 8V4T-10849-JK ; 8V4T-10849-LE ; VP8V4F-10849-LE ; 3M5T-10849-JJ ; 4M5T-10849-JS ; 3M5T-10849-LK ; 7M5T-10849-CB ; 4M5T-10849-AG ; 8V4T-10849-LF ; VP8V4F-10849-LF ; 3U7T-10849-GL ; 8V4T-10849-JJ ; 8V4T-10849-JH ; 4M5T-10849-MP ; 7M5T-10849-KB ; 8V4T-10849-FF ; 4M5T-10849-EK ; 8V4T-10849-LH ; 7M5T-10849-LB ; 19792361 ; 8V4T-10849-GH ; 4M5T-10849-JP ; 8V4T-10849-LG ; VPV4F-10849-LG ; 3M5T-10849-CH ; 4M5T-10849-AM ; 8V4T-10849-LJ ; 4M5T-10849-CM ; 4M5T-10849-CL ; 7M5T-10849-AB ; 3U7T-10849-EL ; 8V4T-10849-EJ ; 3M5T-10849-LG ; 8V4T-10849-EE ; 3M5T-10849-AJ ; 4M5T-10849-JL ; 8V4T-10849-EH ; VP8V4F-10849-EH ; 8V4T-10849-EG ; 8V4T-10849-GK ; 4M5T-10849-MR ; 4M5T-10849-BM ; 8V4T-10849-FJ ; 3M5T-10849-BH ; 3M5T-10849-EM ; 3M5T-10849-EK ; 8V4T-10849-KE ; 3M5T-10849-AF ; 4M5T-10849-FM ; 4M5T-10849-ES ; 4M5T-10849-KR ; 8V4T-10849-FE ; 8V4T-10849-HF ; 8V4T-10849-FH ; 4M5T-10849-LK ; 3M5F-10A855-A ; 4M5T-10849-BJ ; 4M5T-10849-HR ; 4M5T-10849-HR ; 4M5T-10849-HN ; 7M5T-10849-FB ; 4M5T-10849-LJ ; 4U7T-10849-EM ; 3M5T-10849-LJ ;

8V4T-10849-HG ; 4M5T-10849-AJ ; 18704FE7 ; 8V4T-10849-FK ; 4U7T-10848-FK ; 8V4T-10849-FG ; 8V4T-10849-HK ; 3M5T-10849-DJ ; 8V4T-10849-KF ; 4M5T-10849-AN ; 4M5T-10849-HM ; 3M5T-10849-HJ ; 4M5T-10849-GK ; 7M5T-10849-AE ; 4M5T-10849-FR ; 8V4T-10849-HJ ; 4M5T-10849-DK ; 4M5T-10849-KP ; 4M5T-10849-FP ; 4M5T-10849-FN ; 7M5T-10849-CD ; 8V4T-10849-JE ; VP8V4F-10849-JE ; 3M5T-10849-MJ ; 4U7T-10849-ES ; 4M5T-10849-KS ; 4M5T-108489-HP ; 3M5T-10849-FJ

Ford Focus:

1912E6A6|4M5T-10849-EM ; 384087EA|3M5T-10849-EJ ; 187247A6|18731C1F|4M5T-10849-AL ; 1872F2CE|18746D9F|4M5T-10849-AJ ; 4M5T-10849-LN ; 4M5T-10849-ER ; 4M5T-10849-FN ; 1897AFBD|4M5T-10849-CL ; 18732721|18757A46|18762494|18762693|4M5T-10849-AM ; 1916E7A3|191794DD|19179940|4M5T-10849-EN ; 4M5T-10849-DL ; 4M5T-10849-BK ; 4M5T-10849-AG ; 1933BF95|19362CB7|19362D88|4M5T-10849-GM ; 19748559|4M5T-10849-LR ; 19333B31|19377366|4M5T-10849-GN ; 4M5T-10849-CJ ; 4M5T-10849-AH ; 6M5T-10849-PG ; 8V4T-10849-JF|VP8V4F-10849-JF ; 610068|6M5T-10849-NG ; 4M5T-10849-JR|1954A44B ; 7M5T-10849-GB|GBOA5D78 ; 1873380A|4M5T-10849-AK ; 19384777|4M5T-10849-GP ; 1893EC9F|189B5E10|4M5T-10849-CM ; 1935FE3D|4M5T-10849-GS ; 8V4T-10849-LF ; 8V4T-10849-EH ; 8V4T-10849-GH ; 4M5T-10849-JN ; 4M5T-10849-JP ; 8V4T-10849-GJ ; 191616AD|4M5T-10849-ES ; 8V4T-10849-EF|VP8V4F-10849-EF ; 8V4T-10849-GF|VP8V4F-10849-GF ; 18970DE8|4M5T-10849-CK ; 193CD436|4M5T-10849-GR ; 4M5T-10849-JM ; 3M5T-10849-GK ; 8V4T-10849-FK ; 4M5T-10849-EP ; 4M5T-10849-JS ; 4M5T-10849-BM ; 8V4T-10849-LJ|VP8V4F-10849-LJ ; 8V4T-10849-LG|VP8V4F-10849-LG ; 8V4T-10849-EL|VP8V4F-10849-EL ; 4M5T-10849-LP ; 8V4T-10849-EE ; 4M5T-10849-DM ; 191E1F10|7M5T-10849-EB|EB0A029B|EB0F6732|EB0F6758 ; 19568F55|1958EB9A|19591B67|7M5T-10849-JB|JB09C4A4 ; 8V4T-10849-LH|VP8V4F-10849-LH ; 8V4T-10849-GE|VP8V4F-10849-GE ; 8V4T-10849-GG|VP8V4F-10849-GG ; 8V4T-10849-GK ; 6M5T-10849-NF ; 8V4T-10849-EG ; 8V4T-10849-LK|VP8V4F-10849-LK ; 8V4T-10849-JH|VP8V4F-10849-JH ; 8V4T-10849-EK|VP8V4F-10849-EK ; 8V4T-10849-AF|VP8V4F-10849-AF ; 4M5T-10849-DJ ; 4M5T-10849-BJ ; 4M5T-10849-KR ; 4M5T-10849-FM ; 8V4T-10849-FH ; 7M5T-10849-PB ; 6M5T-10849-PF ; 4M5T-10849-JJ ; 7M5T-10849-CD ; 1972E658|1973063D|4M5T-10849-LM ; 8V4T-10849-MF ; 4M5T-10849-HP ; 4M5T-10849-HR ; 4M5T-10849-FP ; 4M5T-10849-HM ; 8V4T-10849-FJ ; 7M5T-10849-BB ; 7M5T-10849-DB ; 4M5T-10849-BL ; 4M5T-10849-KM ; 7M5T-10849-CB ; 8V4T-10849-JK ; 8V4T-10849-EJ|VP8V4F-10849-EJ ; 7M5T-10849-CE ; 8V4T-10849-AJ ; 7M5T-10849-AE ; 8V4T-10849-HH|VP8V4F-10849-HH ; 8V4T-10849-CF ; 8V4T-10849-AH ; 4M5T-10849-FR ; 3M5T-10849-FB|3M5T-10849-FJ ; 3M5F-10A855-A|4U7T-10849-AN ; 4U7T-10849-CN ; 7M5T-10849-FB ; 3M5T-10849-AJ ; 8V4T-10849-JG|VP8V4F-10849-JG ; 197D6746|4M5T-10849-LS ; 6M5T-10849-NH ; 4M5T-10849-HN ; 4M5T-10849-HS ; 4M5T-10849-FS ; 8V4T-10849-FE ; 8V4T-10849-HJ ; 7M5T-10849-AB|AB0095D3 ; 42445EBA|4U7T-10849-EM ; 8V4T-10849-JE|VP8V4F-10849-JE ; 4264B52|4U7T-10849-GM ; 428661BB|4U7T-10849-JM ; 7M5T-10849-HB ; 4M5T-10849-KP ; 3M5T-10849-GJ ; 8V4T-10849-HE ; 4U7T-10849-BM ; 4U7T-10849-BN ; 3M5T-10849-BJ ; 8V4T-10849-CH ; 8V4T-10849-FF ; 3840579D|3M5T-10849-EH ; 8V4T-10849-AK|VP8V4F-10849-AK ; 4M5T-10849-EL ; 8V4T-10849-HF ; 4M5T-10849-DK ; 8U4T-10849-GF|VP8U4F-10849-GF ; 7M5T-10849-NB|NB097678 ; 7M5T-10849-AC|AC014401 ; 4M5T-10849-KN ; 8V4T-10849-HK ; 7M5T-10849-AD ; 8V4T-10849-MK ; 7M5T-10849-KB ; 3M5T-10849-HJ ; 4M5T-10849-CN ; 8V4T-10849-KH ; 8V4T-10849-BF ; 3M5T-10849-HH ; 8V4T-10849-MH ; 8V4T-10849-KJ ; 8V4T-10849-DH ; 8V4T-10849-DJ ; 4M5T-10849-KS ; 4M5T-10849-MS ; 8V4T-10849-MJ ; 8V4T-10849-KE ; 8V4T-10849-BK ; 7M5T-10849-RB ; 4M5T-10849-CH ; 7M5T-10849-MB ; 4U7T-10849-FS ; 8V4T-10849-HG ; 4U7T-10849-JN ; 8V4T-10849-BJ ; 4M5T-10849-MR ; 8V4T-10849-KF ; 8V4T-10849-ME ; 8V4T-10849-DF ; 8V4T-10849-BH ; 4M5T-10849-MM ; 8V4T-10849-CK ; 8V4T-10849-DK ; 8U4T-10849-HJ ; 4M5T-10849-GL ; 8U4T-10849-BM ; 7M5T-10849-DD ; 8V4F-10849-HG ; 8V4F-10849-HF

Ford Galaxy:

8M2T-10849-NC ; 8M2T-10849-RC ; 6M2T-10849-NG ; 6M2T-10849-AJ ; 6M2T-10849-RK ; 6M2T-10849-CN ; 8M2T-10849-CA ; VP6M2F-10849-CJ ; 6M2T-10849-CJ ; 8M2T-10849-ND ; VP8M2T-10849-ND ; 6M2T-10849-LF ; VP6M2T-10849-LF ; 8M2T-10849-PC ; 8M2T-10849-RB ; 8M2T-10849-GC ; 6M2T-10849-JG ; VP6M2F-10849-JG ; 6M2T-10849-GL ; VP6M2F-10849-GL ; 6M2T-10849-DJ ; VP6M2F-10849-DJ ; 6M2T-10849-LG ; 8M2T-10849-GD ; 8M2T-10849-RD ; VP8M2T-10849-RD ; 6M2T-10849-DN ; VP6M2T-10849-DN ; 6M2T-10849-RH ; BS7T-10849-GG ; 6M2T-10849-AK ; VP6M2F-10849-AK ; 6M2T-10849-RJ ; VP6M2F-10849-RJ ; 6M2T-10849-JF ; VPM2F-10849-JF ; 6M2T-10849-JK ; VP6M2T-10849-JK ; 6M2T-10849-EM ; 6M2T-10849-CL ; VP6M2F-10849-CL ; 6M2T-10849-LH ; VP6M2F-10849-LH ; 6M2T-10849-RF ; 8M2T-10849-GB ; 8M2T-10849-SD ; 6M2T-10849-NJ ; 8M2T-10849-SC ; 6M2T-10849-GN ; 6M2T-10849-RG ; BS7T-10849-DD ; 8M2T-10849-NB ; VP8M2T-10849-BB ; 8M2T-10849-CD ; CS7T-10849-GC ; 6M2T-10849-DK ; 8M2T-10849-HC ; 6M2T-10849-LK ; VP6M2T-10849-LK ; 8M2T-10849-HD ; BS7T-10849-DE ; 6M2T-10849-NH ; VP6M2F-10849-NH ; 6M2T-10849-NK ; 6M2T-10849-HM ; 8M2T-10849-ED ; 8M2T-14C206-BD ; 8M2T-10849-GA ; VP8M2T-10849-GA ; 8M2T-10849-SB ; 6M2T-10849-GK ; 8M2T-10849-NA ; VP8M2T-10849-NA ; CS7T-10849-HB ; 8M2T-10849-DD ; 8M2T-10849-PD ; AM2T-10849-GC ; VPAM2T-10849-GC ; 6M2T-10849-PJ ; 6M2T-10849-DM ; 6M2T-10849-CM ; 6M2T-10849-SK ; VP6M2T10849SK ; 6M2T-10849-RE ; VP6M2F-10849-RE ; BS7T-10849-CE ; VPBS7F-10849-CE ; 6M2T-10849-MF ; 6M2T-10849-HL ; 6M2T-10849-MH ; CS7T-10849-GD ; 8M2T-10849-BA ; 8M2T-10849-BD ; 6M2T-10849-LJ ; CS7T-10849-GB ; 6M2T-10849-SH

Ford Kuga:

8V4T-10849-GK|VP8V4F-10849-VK ; 8V4T-10849-GJ|VP8V4F-10849-GJ ; 8V4T-10849-LJ|VP8V4F-10849-LJ ; 8V4T-10849-GH|VP8V4F-10849-GH ; 8V4T-10849-GL|VP8V4F-10849-GL ; 8V4T-10849-LF|VP8V4F-10849-LF ; 8V4T-10849-LH ; 8V4T-10849-GF ; 8V4T-10849-LK ; 8V4T-10849-JH ; 8V4T-10849-LM|VP8V4F-1049-LM ; 8V4T-10849-EJ|VP8V4F-10849-EJ ; 8V4T-10849-GN|VP8V4F-10849-GN ; 8V4T-10849-EF|VP8V4F-10849-EF ; 8V4T-10849-EH|VP8V4F-10849-EH ; 8U4T-10849-GK|VP8U4F-10849-GK ; 8V4T-10849-JJ ; 8V4T-10849-GG ; 8V4T-10849-LG|VP8V4F-10849-LG ; 8V4T-10849-FF ; 8V4T-10849-GM ; 8V4T-10849-HF ; 8V4T-10849-HK ; 8V4T-10849-JK|VP8V4F-10849-JK ; 8V4T-10849-HJ ; 8V4T-10849-MG ; 8V4T-10849-HL ; 8V4T-10849-HH ; 8U4T-10849--LM|VP8U4F-10849-LM ; 8V4T-10849-KE ; 8V4T-10849-DJ ; 8V4T-10849-MK ;

8V4T-10849-MH ; 8V4T-10849-HG ; 8V4T-10849-HM ; VP8V4T-10849-MJ ; 8V4T-10849-MJ ; 8V4T-10849-HN

Ford Mondeo:

6M2T-10849-CM ; 8M2T-10849-GD ; 8M2T-10849-RC ; 8M2T-14C026-BC ; 8M2T1-4C088-BC ; 6M2T-10849-GN ;
VP6M2T-10849-GN ; 8M2T-10849-ND ; VP8M2T-10849-ND ; 8M2T-10849-AD ; VP8M2T-10849-AD ; 6M2T-10849-NK ;
VP6M2T-10849-NK ; 8M2T-10849-EC ; VP8M2T-10849-EC ; 8M2T-10849-GC ; VP8M2T-10849-GC ; 6M2T-10849-CN ;
8M2T-10849-GB ; 6M2T-10849-RK ; 8M2T-10849-RB ; 8M2T-10849-NC ; 6M2T-10849-AN ; CS7T-10849-GB ; VPCS7F-10849-GB
; CS7T-10849-GC ; VPCS7F-10849-GC ; 8M2T-10849-CD ; VP8M2T-10849-CD ; 8M2T-10849-CB ; 6M2T-10849-RJ ;
6M2T-10849-GM ; 6M2T-10849-JK ; VP6M2T-10849-JK ; BS7T-10849-GG ; 8M2T-10849-SC ; 8M2T-10849-RD ; 6M2T-10849-EN ;
6M2T-14C088-BK ; 8M2T-10849-DD ; 8M2T-10849-HD ; 8M2T-10849-HC ; VP8M2T-10849-HC ; 8M2T-10849-SB ;
BS7T-10849-EE ; 6M2T-10849-EM ; VP6M2F-10849-EM ; CS7T-10849-HC ; 8M2T-10849-SD ; 6M2T-10849-GL ; CS7T-10849-HD ;
8M2T-10849-ED ; AM2T-10849-HD ; 6M2T-10849-BN ; 6M2T-10849-MJ ; CS7T-10849-HF ; 6M2T-10849-DN ; 6M2T-10849-LK ;
6M2T-10849-LK ; 8M2T-10849-RA ; AM2T-10849-ED ; VPAM2T-10849-ED ; CS7T-10849-DC ; BS7T-10849-DE ; BS7T-10849-HG ;
6M2T-10849-DP ; BS7T-10849-DC ; VPBS7F-10849-DC ; 8M2T-10849-DB ; VP8M2T-10849-DB ; AM2T-10849-HC ;
AM2T-14C026-BC ; VPAM2T10849BC ; 8M2T-10849-NB ; 8M2T-14C026-BB ; BS7T-10849-GF

Ford S-Max:

6M2T-10849-GL ; 6M2T-10849-EK ; 6M2T-10849-EL ; 6M2T-10849-CN ; 6M2T-10849-GK ; 6M2T-10849-CJ ; 6M2T-10849-CK ;
6M2T-10849-AK ; 6M2T-10849-AJ ; VP6M2F-10849-GJ ; 6M2T-10849-GJ ; 6M2T-10849-GM ; 6M2T-10849-CL ; 6M2T-10849-AM ;
VP6M2T-10849-AM ; 8M2T-10849-GC ; VP8M2T-10849-GC ; 6M2T-10849-EH ; 6M2T-10849-LK ; 8M2T-10849-CC ;
CS7T-10849-GB ; 6M2T-10849-EJ ; VP6M2F-10849-EJ ; CS7T-10849-GG ; VPCS7F-10849-AGG ; 6M2T-10849-GN ;
VP6M2T10849GN ; 8M2T-10849-GD ; 6M2T-10849-HL ; 8M2T-10849-HD ; 6M2T-10849-GH ; 6M2T-10849-AN ; BS7T-10849-EG ;
CS7T-10849-GC ; VPCS7T-10849-GC ; 6M2T-10849-HM ; 6M2T-10849-DN ; 8M2T-10849-CD ; VP8M2T-10849-CD ;
6M2T-10849-HH ; CS7T-10849-DC ; 6M2T-10849-DM ; 6M2T-10849-DL ; BS7T-10849-CE ; 8M2T-10849-GB ; 8M2T-10849-CA ;
VP8M2T-10849-CA ; 8M2T-10849-DA ; 6M2T-10849-BJ ; 6M2T-10849-DK ; 6M2T-10849-DJ ; 6M2T-10848-HK ; 6M2T-10848-HK ;
8M2T-10849-PD ; 6M2T-10849-EM ; 6M2T-14C088-BJ ; CS7T-10849-EB ; 8M2T-10849-EC ; BS7T-10849-GF ; VPBS7F-10489-GF ;
6M2T-10849-BK ; 8M2T-10849-DD ; 8M2T-10849-NA